Comune di Pastrengo

Provincia di Verona

P.I.

Elaborato 4.1

Scala

SCHEDATURA EDIFICI STORICI PASTRENGO

(da scheda 1 a 122)

Redatto ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004

SINDACO
Stefano Zanoni

UFFICIO TECNICO
Lucia Mamone
Andrea Prodomi

PROGETTISTA
Giulio Saturni

CONSULENZE SPECIALISTICHE
Quadro conoscitivo
Matteo Tres
Alberto Grava

Analisi storica
Paolo Richelli

Analisi agronomiche e ambientali
Giuseppe Palleschi

Maggio 2023

N° 1

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 2

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma – Via Fontane

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 3

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 4

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 5

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 6

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 7

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Fontane

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 8

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Salvo d'Acquisto

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 9

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Non classificabile
Indirizzo	Via Salvo d'Acquisto

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
X	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
	Parzialmente in uso
X	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 10

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
X	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 11

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale - commerciale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	Elementi aggettanti in muratura lato Nord
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 12

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 13

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 14

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento: 2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 15

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 16

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale - commerciale
Indirizzo	Piazza Carlo Alberto

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 17

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
X	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 18

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale - commerciale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	Pittura murale con effige della Beata Vergine in facciata
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 19

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale - commerciale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 20

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Piazza Carlo Alberto

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 21

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Piazza Carlo Alberto

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 22

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 23

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	4

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 24

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 25

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 26

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
X	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 27

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
	Cattivo
X	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 28

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale - Commerciale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 29

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 30

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 31

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	Si conferma l'uso accessorio dell'immobile
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 32

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 33

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
	Cattivo
X	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

Note:

N° 34

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 35

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale - Commerciale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
	Cattivo
X	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

Note:

N° 36

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
	Cattivo
X	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 37

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Commerciale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 38

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale - Commerciale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento: 3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 39

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 40

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Marconi

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 41

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Municipio
Indirizzo	Piazza Carlo Alberto

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 42

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Oliveti

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 43

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via San Gaetano

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
X	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
	Parzialmente in uso
X	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 44

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Piazza Guglielmo

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 45

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Piazza Guglielmo

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 46

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Piazza Guglielmo

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 47

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via San Gaetano

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 48

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via San Gaetano

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 49

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via San Gaetano

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 50

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via San Gaetano

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 51

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via San Gaetano

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 52

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 53

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
X	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 54

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
X	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 55

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 56

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 57

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 58

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Fontane

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 59

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Fontane

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 60

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Fontane

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 61

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Fontane

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento: 2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 62

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Fontane

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 63

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 64

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
X	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 65

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 66

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento: 2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 67

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 68

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 69

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 70

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 71

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Roma

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 72

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via XXX Aprile

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 73

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Fontane

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 74

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via San Gaetano

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 75

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Chiesa
Indirizzo	Piazza Guglielmo

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 76

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Piazza Guglielmo

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 77

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale - Commerciale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 78

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 79

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 80

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 81

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 82

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 83

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
X	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

Note:

N° 84

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 85

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 86

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 87

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 88

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 89

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 90

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Forte
Indirizzo	Forte Monte Bolega

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
X	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	1

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 91

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Morsella

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 92

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 93

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 94

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 95

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 96

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 97

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 98

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 99

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 100

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 101

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località Palazzina

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
X	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
	Parzialmente in uso
X	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 102

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località Palazzina

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
X	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
	Parzialmente in uso
X	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 103

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
	Parzialmente in uso
X	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 104

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale Villa Scappini
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
	Cattivo
X	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note: Villa Veneta iscritta al registro IRVV 4983

Grado di intervento: 1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 105

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale Corte Scappini detta il Colombaron
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 1

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note: Villa Veneta iscritta al registro IRVV 4983

Grado di intervento: 1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 106

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale Corte Scappini detta il Colombaron
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note: Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6566

Grado di intervento: 1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 107

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale Corte Scappini detta il Colombaron
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note: Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6566

Grado di intervento: 1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 108

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale Corte Scappini detta il Colombaron
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note: Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6566

Grado di intervento: 1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 109

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale Corte Scappini detta il Colombaron
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note: Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6566

Grado di intervento: 1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 110

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale Corte Scappini detta il Colombaron
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note: Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6566

Grado di intervento: 1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 111

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
X	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco



Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 112

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 113

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 114

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 115

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 116

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 117

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
	Cattivo
X	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 118

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
	Discreto
	Cattivo
X	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	2

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 119

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	3

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 120

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale Villa Randina
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra: 3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note: Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6564

Grado di intervento: 1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 121

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Residenziale Villa Randina
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	2

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6564
Grado di intervento	1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica

N° 122

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione	Chiesa
Indirizzo	Località S. Zeno

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra	1

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti	
Elementi incongrui	
Note	
Grado di intervento	1

Catasto austriaco

Ortofoto

Documentazione Fotografica